

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ CRYSTAL OPC

1. Извлечь продукт из тары и поместить в реактор с активатором и оборудованием для нагрева/охлаждения.
2. Медленно нагреть продукт до 60°C под закрытой крышкой для минимизации испарений, затем включить активатор.
3. После полного перемешивания добавить предварительно разогретые масла, если необходимо (2% максимум).
4. Остудить до 52 — 54°C, продолжая перемешивание.
5. Добавить отдушки и ароматизаторы. Перемешивать до полной однородности. Охладить до 50°C.
6. Поместить продукт в фасовочную машину.
7. Фасовать продукт при температуре 48 — 50°C в подходящие емкости, постоянно перемешивая и поддерживая температуру постоянной в течение всего времени расфасовки.
8. Оставить продукт остывать.

Подходящие емкости для этого продукта — тубы и тубусы с широким отверстием.

**Ни при каких обстоятельствах не производить фасовку продукта при температуре выше 50 или ниже 48°C**